

## ROMAX 4000

Mașină electrohidraulică cu acumulator pentru sertizare fittinguri, pentru presarea fittingurilor, până la Ø110 mm cu 32-34 kN



### CARACTERISTICI

- Rapid: Un ciclu durează aproximativ 5 secunde. Pistonul revine în mod automat după finalizarea procesului
- Sigur: după ce aparatul, prin CFT, atinge forța necesară presării, un sistem asigură revenirea automată în poziția inițială
- Ușor: Greutatea extrem de redusă, precum și distribuția echilibrată a masei ușurează utilizarea continuă
- Fiabil și economic: Întreținerea la intervale de 40.000 cicluri de presare datorită înaltei calități de execuție. Acest lucru conduce la costuri reduse ale operațiilor de presare

#### Presări rapide și puternice

Presat în 5 secunde cu 32 - 34 kN

#### Greutate redusă

Mașina cântărește numai 3,6 kg

#### Formă rotundă

Greutate distribuită echilibrat pentru o utilizare confortabilă

#### Cicluri de presare controlate automat

Pistonul se retrage după atingere forța necesară de presare


#### Rotirea capului de presare: 270°

Pentru o operare ușoară chiar și în spații închise

Până la 41% mai multe cicluri de presare\*

#### Constant Force Technology (CFT)

Pentru forța de presare axială constantă



5



Operare confortabilă cu ROMAX 4000



Productivitate sporită datorită intervalului de service extins



RO "tehnologie fără fir": O baterie pentru întreaga aplicație

| Model  | kg | Cod       |
|--|----|-----------|
| ROMAX 4000 Set Basic în cutie cu acumulator Li-Ion       | 7  | 100001840 |
| ROMAX 4000 Set cu capete de presare tip SV, 15 - 22 - 28 | 15 | 100001924 |
| ROMAX 4000 Set cu capete de presare tip TH, 16 - 20 - 26 | 15 | 100001925 |
| ROMAX 4000 Set cu capete de presare tip U, 16 - 20 - 25  | 15 | 100001926 |
| ROMAX 4000 Set cu capete de presare tip M, 15 - 22 - 28  | 15 | 100001927 |
| Acumulator tip RO BP18/2 18V 2 Ah                        |    | 100001652 |
| Acumulator tip RO BP18/4 18V 4 Ah                        |    | 100001653 |

#### Tehnologie CFT

(Constant Force Technology) garantează o forță axială de presare constantă pe toată durata ciclului

Setul de bază (cod 100001840) include: Mașină de presat ROMAX 4000, acumulator 18 V / 4.0 Ah (cod 100001653), încărcător acum. (cod 100001654), geantă transport ROCASE tip 6414